

Check-list d'expertise navire à moteur « COQUE - ŒUVRES VIVES »

Éléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Anti-fouling	X						X	Carénage effectué lors de la visite
Quille	X							Aucune marque visible de talonnage
Liaison quille/coque	X							Néant
Boulonnerie quille				X				Néant
Passe-coques / vannes	X							Changés en 2015 (source propriétaire + historique bord)
Anodes de protections	X							Anodes neuves, remise à l'eau au cours de l'expertise
Redans de renforts				X				Néant
Traitement préventif osmose			X					Néant
Traitement curatif osmose			X					Néant
Aspect enduit /bordé œuvres vives	X							Néant
Mesures d'humidité coque				X				Aucunes « cloques » visibles à ce jour. Aucun contrôle spécifique de l'osmose n'a été mené ce jour, réserve sur ce point.

Check-list d'expertise navire à moteur « COQUE - ŒUVRES VIVES »

Eléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Safran(s)	X							Aucun jeu constaté
Dérive(s)				X				Néant
Hélice(s)	X							Bon état, aucun piquage, aucun jeu, aucune marque de talonnage
Arbre(s) porte-hélice(s)	X							Néant
Chaise(s) ligne(s) d'arbre(s)	X							Néant
Coupe-orin(s)	X							Néant
Presse-étoupe ext	X							Néant
Loch / Sondeur ext	X							Néant
Propulseur d'étrave	X							Légère corrosion sur l'anode du propulseur d'étrave
Aspiration eau de mer moteur	X							Néant

Commentaires :

Très bon état général des œuvres vives. Les propriétaires effectuent chaque année le carénage complet : antifouling, changement des anodes, polissage coque. Quelques « faièçages » du gel-coat par endroit (Ar Td & Bd, côté Td + photos en annexe). Coque bleue « voilée », ternie par endroit avec le temps, sel & soleil.

Check-list d'expertise navire à moteur « COQUE - ŒUVRES MORTES ET SUPERSTRUCTURES »

Éléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Pont	X							Quelques « faiençages », aucun craquement
Liaison pont / coque	X							Joint refait par professionnel en 2015
Liston	X							Léger jeu sur l'arrière Bd + vernis craquelé
Rails de fargue				X				Néant
Fargue / pavois	X							Néant
Puit aux chaînes	X							Néant
Balcon / rambarde AV	X							Néant
Chandeliers & filières	X							Chandeliers ok, aucunes filières en place
Main courante(s)	X							En bois, ok
Lisses	X							Néant
Balcon / rambarde AR Td & Bd	X							Néant
Bordé Td & Bd	X							Néant

Check-list d'expertise navire à moteur « COQUE - ŒUVRES MORTES ET SUPERSTRUCTURES »

Eléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Capots de pont & hublots	X							Bon état général excepté capot de pont plage Av : faïençages, marque de fuite au niveau du joint
Cockpit	X							Quelques faïençages
Tableau AR								Quelques faïençages et marques légères de coups
Etrave / ferrure d'étrave	X							En inox
Davier / écubier	X							En inox, usure normale du davier en téflon
Boiseries Ext.	X							Vernis en cours
Taquets d'amarrage	X							En inox, opérationnels
Roof / flying bridge	X							Quelques faïençages
Revêtement pont	X							Quelques faïençages
Appareil à gouverner	X							Contrôle du niveau d'huile hydraulique effectué en Juin 2017 lors de la révision moteur
Tauds / bâches				X				Non visibles au moment de l'expertise
Bossoir(s)				X				Néant

Commentaires :

Très bon état général pour un navire de 1998.

Check-list d'expertise navire à moteur « COQUE - ŒUVRES MORTES ET SUPERSTRUCTURES »

Éléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Accastillage de pont	X							Néant
Guindeau	X							Couronne barbotin remplacée par un modèle en inox en 2016 (facture)
Mouillage(s)	X							Néant
Essuie-glace(s) électrique(s)	X							1 essuie-glace sur Td, aucun sur Bd.
Hublot tournant				X				Néant

Commentaires :

Bon état général et entretien suivi lors de la visite.

Check-list d'expertise navire à moteur « MOTEUR(S) & AUXILIAIRE(S) »

Eléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Démontage				X				Aucun démontage
Essais								Essai de routine du moteur
Analyse d'huile				X				Aucune analyse le jour de la visite
Contrôle endoscopique				X				Aucun contrôle endoscopique le jour de la visite
Prise des compressions				X				Aucune prise de compressions le jour de la visite
Pompe à eau douce				X				Néant
Pompe à eau de mer	X							Rouet de pompe eau de mer changé annuellement lors de la révision moteur (facture)
Pompe à huile	X							Néant
Réfrigérants	X							Démontage, remise à neuf en 2015
Pompe à combustible	X							Néant
Etat entretien apparent	X							Bon état apparent (photo en annexe)
Jeu de flaps	X							En bon état, légère fuite hydraulique sur le vérin de flap Bd

Check-list d'expertise navire à moteur « MOTEUR(S) & AUXILIAIRE(S) »

Éléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Bâti & fixations moteur (silent blocs)	X							Photos en annexe
Réducteur / embrayage	X							Néant
Embase(s)				X				Néant
Circuit d'échappement	X							Sortie d'échappement modifiée en 2015 sur l'Ar Td
Commandes à distance				X				Néant
Cale moteur	X							Propre, repeinte en 2015
Démarrateur électrique	X							Néant
Alternateur attelé	X							Néant
Ventilation de cale moteur	X							Néant
Réservoir combustible Circuit d'alimentation	X							Néant
Emplacement batteries	X							Coffre Ar Td
Batteries & coupe-batteries	X							Coffret situé dans le cockpit Ar. Batteries changées en 2017 (facture)
Répartiteur de charge	X							Conforme
Chargeur de batteries	X							Conforme

Check-list d'expertise navire à moteur « MOTEUR(S) & AUXILIAIRE(S) »

Éléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Circuit électrique bord & tableau distribution	X							Conforme
Tableau de bord moteur / alarmes	X							Alarme huile & refroidissement changée en 2015
Chaise de support moteur hors-bord			X					Néant
Moteur d'annexe			X					Néant
Groupe électrogène			X					Néant
Pompes de cale électrique / manuelle					Non			Néant
Chauffe-eau attelé	X							Inspection visuelle, pas d'eau chaude disponible au moment de l'expertise. Sans doute une fuite légère sur l'avant du chauffe-eau en cale moteur
Eolienne / panneau(x) solaire(s)				X				Néant
Vannes / passe-coque	X							Conformes
Sondeur / lock	X							Sondeur : ok, lock : fonctionnement aléatoire

Commentaires :

Entretien moteur suivi, temps de montée et de descente en allure et décrassage respectés. Historique possible via factures et journal de bord.

Check-list d'expertise navire à moteur « MATERIEL D'ARMEMENT »

Éléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Drome de sauvetage				X				Néant
Radeau de survie				X				Néant
Fusées détresse	X							Conformes
Extincteur(s)	X							Conformes
Montre	X							Néant
Baromètre	X							Néant
Compas de route	X							Néant
Gyrocompas				X				Néant
GPS fixe / portable	X							1 GPS fixe
Radar	X							Néant
Loch	X							Fonctionnement aléatoire...
Sondeur	X							Néant
Traceur de cartes				X				Néant
VHF fixe /portable	X							SMDSM : Θ / N – 1 VHF fixe – essais ok
BLU				X				Néant
Inmarsat				X				Néant

Check-list d'expertise navire à moteur « MATERIEL D'ARMEMENT »

Eléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
AIS				X				Emetteur / Récepteur : /
Fac simulé MTO				X				Néant
Anémomètre / girouette				X				Néant
Téléphone(s) satellite(s)				X				Néant
Goniomètre				X				Néant
Autoradio CD	X							Néant
Perche IOR				X				Néant
Pilote automatique	X							Pas d'essai en route
Régulateur d'allures				X				Néant
Lignes de vie				X				Néant
Annexe rigide / pneumatique			X					Stockée à bord, pas d'essai
Feux de navigation	X							Conformes
Mature	X							En bois verni + socle inox

Commentaires :

Bon état général lors de la visite.

Check-list d'expertise navire à moteur « ELEMENTS DE STRUCTURES INTERNES »

Eléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Cloisonnement	X							Néant
Varangues	X							Néant
Membrures	X							Néant
Elongis	X							Néant
Vaigrage(s)	X							Néant

Commentaires :

Pas e trace d'humidité, bon état général le jour de la visite.

Check-list d'expertise navire à moteur « AMENAGEMENTS »

Eléments Contrôlés	Bon	Moyen	NC	N/A	Contrôle Essais	Contrôle sans démontage	Photos	Commentaires
Sellerie intérieure	X							Néant
Sellerie extérieure				X				Néant
Boiseries Int.	X							Néant
Cabine(s)	X							1 cabine à l'Av
Carré	X							Néant
Coin cuisine	X							Pas d'essai frigo, ni gazinière
Coin toilette	X							Robinetterie changée en 2016
WC marin	X							Contrôle visuel, pas d'essai
Coin navigation / table à cartes	X							Néant
Chauffage				X				Néant
Climatisation				X				Néant
Eau douce froide	X							Néant
Eau douce chaude	X							Néant
Réservoir(s) eau douce	X							Contrôle visuel externe, pas d'analyse d'eau

Commentaires :

Bon état général lors de la visite.